

1. Q: Comment améliorer les performances du Wi-Fi sur mon système M8 ?

R: Veuillez procéder comme indiqué ci-dessous :

Etape 1 : Effectuez la mise à jour du BIOS.

Z97-M8 P1.40 ou versions ultérieures :

Lien de téléchargement : [http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20\(Z97\)/?cat=Beta](http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20(Z97)/?cat=Beta)

Z87-M8 P1.70 ou versions ultérieures :

Lien de téléchargement : <http://www.asrock.com.tw/nettop/Intel/M8%20Series/?cat=Download&os=BIOS>

Etape 2 : Désinstallez le pilote Intel® Smart Connect Technology

2. Q: Mon écran et mon câble DP sont compatibles DisplayPort 1.2. Malgré tout, le pilote VGA AMD affiche toujours la mention "A display capable of DisplayPort v1.2 data rates and multi-streaming is currently connected to a connector that does not support DisplayPort v1.2" sur ma plateforme AMD FM2+. Comment résoudre ce problème ?

A: Veuillez télécharger et installer le pilote AMD VGA v14.9 pour résoudre ce problème.

Lien de téléchargement du pilote AMD VGA V14.9 :

<http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous/detail?os=Windows%207%20-%2064&rev=14.9>