

Référentiel Technique - Questions / Réponses

- 1. Question: Lorsque j'utilise Windows Vista 64-bit, l'observateur d'évènements affiche une erreur d'alimentation du Kernel CPU, mais le système continue de fonctionner normalement. Comment puis-je résoudre cette erreur dans l'observateur d'évènements ?**

Réponse: Veuillez vérifier le réglage suivant dans le BIOS

Si vous avez accès à l'option Intel[®] Speedstep™ dans le BIOS, veuillez la régler sur "Enable"

Si vous n'avez pas accès à cette option dans le BIOS, veuillez contacter le support technique ASRock via le lien ci dessous : <http://www.asrock.com/support/TSD.asp>